

Olecko, 6 marca 2019 r.

Spółdzielnia Mazury w Olecku
Lesk 20
19-400 Olecko

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego pn.: „Utwardzenie powierzchni działki oraz remont istniejącego muru oporowego na posesji u zbiegu ulic Partyzantów i 1 Maja dz. nr ewid. 448/10”

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej oraz konstrukcji krawężnika (określenie jaki krawężnik), jest to zbyt ogólne określenie, niemożliwe do prawidłowej wyceny. Prosimy również o kreślenie powierzchni oraz konstrukcji płyt ażurowych. Prosimy również o określenie powierzchni wykonania trawników.

Odpowiedz:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

- 8 cm kostka betonowa 10x20x8 cm gładka szara,
- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm,
- dogęszczony grunt rodzimy,

Konstrukcja krawężnika:

- obrzeże 30/8/100 na ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu
- krawężnik 15/30/100 na ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu

Konstrukcja i powierzchnia płyt ażurowych:

- 10 cm płyta ażurowa szara,
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm,
- dogęszczony grunt rodzimy,
- powierzchnia płyt : 30mb x 2m= 60m² - zgodnie z załączonym rysunkiem
- powierzchnia skarpowania 30mb x 7m=210m² - zgodnie z załączonym rysunkiem.

Powierzchnia trawników: ≈200m² - zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmawiający nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie w/w zadania. Poszczególne zakresy robót powinny zostać oparte na przeprowadzonych oględzinach, wykonaniu niezbędnych pomiarów oraz rzetelnej ocenie opartej na wiedzy i doświadczeniu oferenta.